



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales
"Año de la Innovación y Competitividad"

Santo Domingo D.N.
30 de septiembre 2019

A la : **Lic. Yanira Jiselle Rodríguez Uceta**
Directora Administrativa.

Vía : **Lic. Andrés Payano**
Encargado de Servicios Generales.

Del : Encargado de Mantenimiento

Asunto : Informe Planta Eléctrica

Anexo : Informe de INGELCISA, y Hojas de servicio.



Sirva la presente para informarle, que la planta eléctrica de emergencia de esta institución, esta fuera de servicios, por la expulsión de agua mezclada con aceite; según las evaluaciones realizadas por los especialistas en reparación y mantenimiento de la misma, esta planta agotó su vida útil y debe ser sustituida en el menor tiempo posible, ya que en estos momentos con las constantes interrupciones de energía que se están percibiendo en la zona y debido a su larga duración, la institución no podría cumplir con sus labores.

Somos de opinión salvo su mejor parecer, que la institución alquile una planta eléctrica de emergencia para continuar con las labores en los momentos que falle la energía eléctrica suministrada por la empresa suplidora de dicho servicio y que se realice la compra de una planta eléctrica de 300 KW, silenciosa, trifásica, 120/208,60 Hz, de manera urgente, en el menor tiempo posible, esto por la interrupción constante en el servicio energético del país, la cual origina la detención de las labores en la institución.

Nota: En las hojas de servicios realizados se pueden observar los últimos servicios y los chequeos ordinarios realizados por la compañía contratada por la institución para realizar dichos servicios (INGELCISA).

Sin más y en espera;

Atentamente

Ing. Elsis Almonte

Encargado de Mantenimiento.



INGELCISA

INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL S.R.L

AV. DE LOS BEISBOLISTAS # 95 B LA VENTA, MANOGUAYABO S. D.

TELS.(809) 379-1562 (809) 224-0529 E MAIL INGELCISA7@HOTMAIL.COM

RNC 101-63480-4 REG. MERCANTIL 19737SD

30 de septiembre del 2019

Sres. Administración Gral. de Bienes Nacionales

Departamento de Mantenimiento

Ciudad

Atención **Ing. Elsis Almonte**


Re. Informe de falla motor Planta de Emergencia

Por medio de la presente queremos informarle, que luego de verificar la avería en el motor de la Planta de Emergencia de la Sede Central, hemos concluido que una alta temperatura en el funcionamiento del motor dio al traste con el sistema de lubricación y de enfriamiento, ligando el coolant con el aceite, dañando anillas, pistones, camisas, culata, juntas y otras partes.

Debido a esta falla que colapsó al motor, y otras averías ocurridas en los más de 30 años de funcionamiento, y que gracias a un mantenimiento continuo se ha podido preservar este equipo a través de todo este tiempo, **recomendamos el cambio de dicha Planta.**

Por las nuevas cargas eléctricas que se han ido sumando al sistema eléctrico de la institución, recomendamos que la nueva unidad sea de 300 kilos.

Sin otro particular



Ing. Rafael Lockhart P.

CODIA 7050

